

## 4

修理

## スピンドルオーバーホール事業

当社製・他社製問わず、スピンドルのオーバーホールを致します。  
下記の現象が見られましたらご相談下さい。

- ・最近、加工精度が出ない（主軸が振れている）
- ・スピンドルから異音がしている
- ・スピンドルが熱い

…等々

スピンドル故障の多くは、軸受損傷が原因です。  
この場合、軸受を交換することにより再使用できます。

到着後 1 カ月の対応とさせて頂いております。

・軸受交換&一部手直し品

※部品を再製作する場合は、都度見積もりとさせていただきます。

## 製品の流れ



High  
Quality  
Product

